

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Dla Przedszkole nr 7

43-180 Orzesze, ul. Mleczna 2

Po przeprowadzeniu przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w Przedszkolu:

1. Gaśnica proszkowa GP-4x w ilości 2 szt.
 - 1, 1 szt, gaśnica sprawna
 2. 1 szt, gaśnicy. stwierdzono, że od daty produkcji minęło ponad 5 lat i należy poddać je regeneracji i wymianie proszku zgodnie z procedurą serwisową i wytycznymi producenta gaśnic – gaśnice niesprawne.
2. Gaśnica GWG-2 w ilości 1 szt. – stwierdzono, że należy przeprowadzić regenerację gaśnicy – należy wymienić środek gaśniczy, który po 5 latach traci właściwości gaśnicze – gaśnica w/w ma już ponad 5 lat – sprzęt niesprawny.
3. Gaśnica proszkowa GP-6x w ilości 2 szt.
 1. 1 szt. Gaśnicy sprawna
 2. 1 szt. Gaśnicy stwierdzono, że od daty produkcji minęło ponad 5 lat i należy poddać je regeneracji i wymianie proszku zgodnie z procedurą serwisową i wytycznymi producenta gaśnic – gaśnica niesprawna
4. Koc gaśniczy – Brak

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. BHP/Inspektor Ochrony PPOŻ

.....
Dawid Brożek.....
Zleceniodawca

KONSERWATOR URZADZEŃ
GAŚNICZYCH
Zaś. nr Z-12/15

Michał Bek

Michał Bek

.....
Wykonawca

FHU BEK PPOŻ

Michał Bek

AUTORYZOWANY SERWIS
SPRZĘTU GAŚNICZEGO
43-200 PSZCZYNA
ul. Wodzisławska 2
tel. 609 270 233