

Orzesze, 11.08.2022 r.

(pieczęć szkoły)

1/08/P1/2022
(znak pisma)

Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu **11.08.2022 r.**

Skład komisji dokonującej kontroli:

1. **Dawid Brożek** *Gl. specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony ppoż.*
2. **Karina Jaszczyk** *Dyrektor Przedszkola nr 1 z oddziałami integracyjnymi*

Zakres kontroli:

1. Teren wokół budynku szkolnego:

1.1. Stan ogrodzenia terenu

Ogrodzenie pełne, kompletne ze sprawnymi zamkami w furtkach i klódkami w bramach bez uwag na dzień kontroli.

1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

Brak barierek ze względu na wyjście bezpośrednio na drogę. Droga dojazdowa do posesji – ślepa. Teren przedszkola jest ogrodzony co uniemożliwia przy zamkniętym ogrodzeniu bezpośrednie wyjście dzieci na zewnątrz.

1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

Drogi i chodniki na terenie szkoły w stanie technicznym dobrym – brak ubytków. Nierówności nawierzchni na parkingu dla nauczycieli.

1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

*Zweryfikowano podczas obchodu wszystkie studzienki. Włazy studzienek na placu zabaw nie są zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Wymagane niezwłoczne zabezpieczenie włazów – **zagrożenie krytyczne!***

1.5. Stan oświetlenia terenu

Oświetlenie zewnętrzne zamontowane na murach placówki – na dzień kontroli bez uwag.

1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

Nie dotyczy

1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych

Urządzenia odgromowe (kontrola wizualna) kompletne i nieprzerwane.

Rynny kompletne (zalecenie czyszczenia zarówno odpływów jak i rynien)

1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

Stan elewacji (kontrola wizualna) – widoczne niezabezpieczone otwory na ścianie od strony kuchni/garaży.

Drzwi, okna – stan stolarki po ocenie wizualnej dobry na dzień kontroli.

2. Teren szkoły:

2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie)

Zweryfikowano wszystkie wyjścia ewakuacyjne – obie klatki schodowe służące do ewakuacji nie zapewniają przeprowadzenia tego procesu w sposób bezpieczny. Jedna z klatek wykonana jest w drewnie i nie posiada wymaganych przepisami wymiarów zbiegów pionowych i spoczników (zbyt wąsko), druga wykonana jest z materiałów betonowych ale występują zwężenia drogi co powoduje utrudnienie procesu ewakuacji – **zagrożenie krytyczne!** W styczniu 2022 r. służba bhp zaleciła sporządzenie ekspertyzy ppoż i opracowanie bezpiecznych rozwiązań dotyczących ewakuacji dzieci ponieważ obecna sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.

Do czasu kontroli w dniu 11.08.2022 r. ekspertyza nie została wykonana (Dyrektor nie ma wiedzy i pewności czy została zlecona) – **temat do niezwłocznego ustalenia, zabudżetowania i realizacji.**

2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy)

Pomieszczenia, w których przechowywane są środki chemiczne niezabezpieczone przed dostępem dzieci – dotyczy piętra – niezwłocznie zamontować zamek i umieścić informację o następującej treści „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Pomieszczenia piwnicy zabezpieczone w sposób prawidłowy (drzwi zamykane na klucz i widoczna informacja „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”). Wyjście na dach zabezpieczone - na dzień kontroli bez uwag.

2.3. Stan schodów:

a) (stopni) i balustrad,

Schody poza wspomnianym w pkt. 2.1. stanem faktycznym – bez uwag na dzień kontroli. Stan balustrad – bez uwag.

b) przestrzeni między biegami schodów,

2) Bez uwag na dzień kontroli

a) oznakowanie zejść.

Kompletne - bez uwag na dzień kontroli

2.4. Stan korytarzy:

a) nawierzchnia,
Bez uwag na dzień kontroli

b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,
Bez uwag na dzień kontroli

c) instrukcje bhp, gaśnice,
Bez uwag na dzień kontroli

d) oznakowanie głównych wyłączników
Bez uwag na dzień kontroli

2.5. Stan sal lekcyjnych:

a) Wyposażenie pracowni
Wyposażenie bez uwag na dzień kontroli.

▪ zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn
Dostęp do urządzeń i maszyn tylko dla personelu upoważnionego – niedostępne dla uczniów. Substancje chemiczne zgodnie z zapisem w pkt. 2.2

▪ wyposażenie apteczek pierwszej pomocy
Bez uwag na dzień kontroli – apteczki kompletne

▪ regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn
Bez uwag na dzień kontroli – opracowane zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami służby bhp

b) Stan mebli szkolnych
Bez uwag na dzień kontroli

c) Stan podłóg
Bez uwag na dzień kontroli

d) Stan okien, drzwi
Bez uwag na dzień kontroli

e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych
Sposób zawieszenia bez uwag. Wątpliwości budzą jednak materiały z jakich wykonane są tablice – wszystkie tablice korkowe to materiały bardzo łatwo rozprzestrzeniające ogień i powodujące zadymienie. Tego rodzaju materiały nie powinny być używane w szkole. (zalecenie wymiany wszystkich tablic korkowych na metalowe)

f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników
Zamocowanie gniazd, wyłączników i półek - bez uwag na dzień kontroli. Osłony kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach przedszkola wymagają renowacji i ponownego kompletnego zamontowania (uzupełnić śruby mocujące).

g) Stan oświetlenia
W pojedynczych przypadkach wymagana wymiana świetlówek bądź starterów – wskazane podczas kontroli do usunięcia niezwłocznie.

2.6. Stan sali gimnastycznej – pkt nie dotyczy lokalizacji

a) Stan podłóg

--

b) Zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń

--

c) Stan osłon oświetlenia

--

d) Stan osłonięcia elementów wystających ze ścian

--

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

--

- f) Oznaczenia drogi ewakuacyjnej, regulamin korzystania z sali.

--

2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

- a) Stan posadzek

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan kabin

*Wszystkie kabiny we wszystkich ubikacjach wymagają remontu – obudowy kabin wykonane z płyty są luźne, uniemożliwiają zamknięcie kabin i stwarzają duże ryzyko odniesienia urazu dla korzystających z nich dzieci – **zalecenie niezwłocznej naprawy wszystkich kabin na terenie przedszkola!***

- c) Stan umywalek, misek ustępowych (drożność)

Bez uwag na dzień kontroli poza jedną miską ustępową – brak kompletnego sedesu (zdemontowana kłapa)

- d) Stan baterii (szczelność zaworów)

Bez uwag na dzień kontroli

- e) Stan oświetlenia i ogrzewania

Bez uwag na dzień kontroli (poza wspomnianymi wyżej i zakwalifikowanymi do wymiany świetłówkami i starterami)

2.8. Stan kuchni i zaplecza:

- a) Stan posadzek, krat odpływowych

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan urządzeń wentylacyjnych

Bez uwag na dzień kontroli (wymagany pięcioletni przegląd wentylacji). Rozważyć zmianę ustawienia patelni i płyty grzewczej oraz montaż okapu nad tymi urządzeniami. Jego brak i słaba wentylacja powoduje w okresach jesiennym i zimowym zagrzybiecie pomieszczenia.

- d) Regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu

Bez uwag na dzień kontroli – realizowane zgodnie z zaleceniami służby bhp.

- e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli

- f) Oznaczenie drogi ewakuacji

Bez uwag na dzień kontroli

- g) Stan sanitarny pomieszczeń

Bez uwag na dzień kontroli

2.9. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

- a) Ocena opisowa pomieszczeń

Pomieszczenia ciasne, wyposażone w krzesła, stoły i apteczkę pierwszej pomocy.

- b) Stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie)

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim

Nie podlega ocenie służby bhp

3. Inne spostrzeżenia:

Brak oddzielenia pomieszczenia kotłowni od pomieszczenia składu opału – konieczny niezwłoczny montaż drzwi ppoż o parametrach EI60. Nie oddzielono drzwiami ppoż również kotłowni od pozostałych pomieszczeń – konieczny niezwłoczny montaż drzwi ppoż o odpowiedniej klasie.

Plac zabaw – deskowania obu piaskownic do niezwłocznej wymiany – stan techniczny zły.

Zabawki KOŃ do renowacji – luźne elementy + nieszlifowane elementy siedzisk.

Pociąg drewniany i daszek drewniany obok wejścia na plac zabaw – wyłączyć z użytkowania niezwłocznie ze względu na brak stabilności i ryzyko przygniecenia dzieci.

Tor przeszkód – uzupełnić nakrętki i osłony śrub.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. BHP/Inspektor Oceny PPOŻ

Brożek
Dawid Brożek

1.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

2.

Karolina Jaszczyk
p.o. mgr Karolina Jaszczyk

4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

*Wtorek 08.08.2022 r. kontrola została przeprowadzona (sprawy)
Dyrektor w sprawie blokady schodkowej zgłosił do UM pismo P1/261/2022/p-2
Nestabilne uchybienie na placu zabaw zostało wyipowane
z wyłączeniem (zabezpieczenie tarasu)*

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w *Przedkolu z Oddziałem*

Integracyjnym nr 1

w dniu *1.09.2022*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Karolina Jaszczyk
p.o. mgr Karolina Jaszczyk

Opole 25.08.2022

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis dyrektora)

