



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie**
ul. K. Prusa, 43-190 Mikołów

Mikołów, dn. 26.07.2023r.

PZ.52800.21.2.2023.KS.ABu

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 12.07.2023r. - 26.07.2023r.

przez:

- 1) **asp. mgr Krzysztof Sikora** – st. inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 5449216).
- 2) **mł. asp. mgr Artur Buras** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 2419968).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.21.2023.KS.ABu z dnia 18.05.2023r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Miejski Żłobek w Orzeszu
ul. Mleczna 44A,
43-180 Orzesze

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Miejski Żłobek w Orzeszu ul. Mleczna 44A, 43-180 Orzesze	Monika Bogusz - Dyrektor Żłobka

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Monika Bogusz - Dyrektor Żłobka	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Żłobka Miejskiego (strefa pożarowa) zlokalizowany w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Usytuowanie obiektu:

Budynek Żłobka Miejskiego zlokalizowany jest w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Mlecznej 44A. Budynek przylega jedną ścianą stanowiącą oddzielenie przeciwpożarowe pomiędzy strefami do budynku przedszkola. Zlokalizowany w zwartej zabudowie jednorodzinnej.

2. Dane ogólne:

Budynek żłobka to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, na planie wydłużonego wieloboku w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażono w instalację hydrantu wewnętrznego, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

Dane dotyczące budynku:

- powierzchnia zabudowy – 431 m²
- powierzchnia wewnętrzna - 380 m²
- wysokość– 5,4 m (Niski)
- ilość kondygnacji – 1,
- kubatura – 1 880 m³

4. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek żłobka stanowi oddzielną strefę pożarową. Budynek ze względu na pełnioną funkcję zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany jest w technologii murowanej tradycyjnej. Stropy gęsto-żebrowe z pustaków betonowych na belkach prefabrykowanych. Ściana przylegająca do budynku przedszkola jest ścianą oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60. Drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego posiadają klasę odporności ogniowej EI 30.

Klasa odporności pożarowej budynku: D.

6. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie stwierdzono.

Kontrolującym przedłożono certyfikaty i klasyfikacje ogniowe dla elementów wyposażenia pomieszczeń

edukacyjnych oraz szatni (szafki, stoliki, krzesła, wykładziny dywanowe) – bez uwag.

7. Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

8. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z budynku przebiega przez korytarz o szerokości 1,44 m do wyjść ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz do budynku przedszkola, jako innej strefy pożarowej. Wyjście ewakuacyjne stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle skrzydła nieblokowanego 0,90 m (po otwarciu dwóch skrzydeł 1,67 m). Oprócz tego z pomieszczeń, w których przebywają dzieci, istnieją wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku o szerokości drzwi w świetle 0,90 m. Długość dojsć ewakuacyjnych nie przekracza 10 m. Na drogach komunikacji ogólnej zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów stanowi hydrant zewnętrzny DN80 zlokalizowany w odległości 5-75m od obiektu.

10. Droga pożarowa.

Dla budynku zapewniono drogę pożarową od ul. Mlecznej spełniającą wymagania określone w przepisach

3. Organizacja ochrony ppoż.

Budynek wyposażono w planszowe instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych.

Kontrolującym przedłożono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w lipcu 2018r. przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Panią Joannę Kociubińską. W dniu 05.01.2023r. IBP została zaktualizowana przez technika pożarnictwa Andrzeja Czerneckiego (SCHP Kraków nr 474/E/86) – brak uwag.

Pracownicy uczestniczą w okresowych szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ostatnie szkolenie przeprowadził inspektor ochrony przeciwpożarowej Pan Adam Piela (SIOP/59/2022/5/31).

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 23.07.2018r. (Protokół z dnia 26.07.2018r.)

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

5. Czynności zabronione

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nie stwierdzono czynności zabronionych.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nie stwierdzono elementów zagrożenia życia.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- hydrant wewnętrzny.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Kontrolującym przedłożono protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 28.12.2022 r. Przegląd przeprowadził Pan Tomasz Kopel (G1-E/1016/015/20 ; G1-D/1017/015/20) – wynik pozytywny.

Kontrolującym przedłożono projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu opracowany w marcu 2017 roku przez inż. Zbigniewa Padoł, uzgodniony w dniu 23.07.2018r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Antoniego Jureczka (nr upr. KGSPS 289/94).

Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu usytuowany na zewnątrz budynku w pobliżu wejścia głównego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zainstalowany w rozdzielni znajdującej się na zewnątrz budynku w pobliżu wejścia głównego.

W dniu 12.07.2023r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wynik pozytywny.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Kontrolującym przedłożono protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 03.07.2023 r. Przegląd przeprowadził Pan Sławomir Konkol (D1/126/1272/21) – wynik pozytywny.

Kontrolującym przedłożono projekt techniczny modernizacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego opracowany w lutym 2023 roku przez mgr inż. Dawida Pluta (SLK/4501/POOE/13). Projekt uzgodniony w dniu 22.03.2023r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Fischer (upr. nr KGSPS 438/2001).

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący ustalili niezgodność wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z projektem technicznym modernizacji instalacji:

- brak oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na zewnątrz w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego z sali nr 1
- brak oprawy kierunkowej nad wyjściem głównym prowadzącym z korytarza.

W dniu 21.07.2023r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że brakujące oprawy zostały uzupełnione.

W dniu 12.07.2023r. oraz 21.07.2023r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przez wyłączenie prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem – wynik pozytywny.

Sieć hydrantów wewnętrznych.

Kontrolującym przedłożono protokół z badania ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego z dnia 10.07.2023r. Przegląd przeprowadził Zakład Usług Przeciwpożarowych Pan Andrzej Czernecki – instalacja sprawna.

Kontrolującym przedłożono protokół z badania węży hydrantowych z dnia 10.07.2023r.. Przegląd przeprowadził Zakład Usług Przeciwpożarowych Pan Andrzej Czernecki – brak uwag.

Kontrolującym przedłożono projekt instalacji opracowany w lutym 2017 roku uzgodniony w dniu 15.03.2017r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Antoniego Jureczka (nr upr. KGSPS 289/94).

W dniu 12.07.2023r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie instalacji hydrantu wewnętrznego – wynik pozytywny.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w dostateczną ilość i rodzaj gaśnic. Gaśnice posiadają aktualny przegląd. Gaśnice umieszczone w miejscach dostępnych, miejsca ustawienia gaśnic są oznakowane, do gaśnic zapewnione jest dojście o szerokości 1 m, długości dojścia są mniejsze niż 30 m.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Kontrolowany budynek został wyposażony w następujące instalacje użytkowe:

- elektryczna,
- wentylacyjna,
- odgromowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna.

Kontrolującym przedłożono protokół z pomiarów ochronnych z dnia 03.07.2023 r. Przegląd przeprowadził Marcin Pisarzowski (E1/707/7019/22; D1/707/7020/22) – wynik pozytywny.

Przewody kominowe i wentylacyjne – Kontrolującym przedłożono protokół nr 17/SPO/2023 z kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych z dnia 11.05.2023r. – przegląd przeprowadził mistrz kominiarski Wojciech Chmiel (upr. nr 210/02 IR MiŚP Katowice) – bez uwag.

Instalacja odgromowa.

Kontrolującym przedłożono protokół z pomiarów ochronnych z dnia 03.07.2023 r. Przegląd przeprowadził Marcin Pisarzowski (E1/707/7019/22; D1/707/7020/22) – wynik pozytywny.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na zewnątrz w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego z sali nr 1.	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak oprawy kierunkowej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nad wyjściem głównym prowadzącym z korytarza.	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
Inne ustalenia: Brak.		

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Miejskiego Żłobka w Orzeszu
Bogusz
mgr **Monika Bogusz**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
d/s Kontrolno Rozpoznawczych

Sikora
asp. mgr **Krzysztof Sikora**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)