



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

Krzysztof Sikora

Mikołów, dnia 14.03.2024r.

PZ.52800.9.2.2024.KS.ABu

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 05.03.2024r. - 14.03.2024r. przez:

- 1) **asp. mgr Krzysztof Sikora** – st. inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 5449216).
- 2) **mł. asp. mgr Artur Buras** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 2419968).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.9.2024.KS.ABu z dnia 14.02.2024r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
ul. Karola Miarki 4a,
43-180 Orzesze

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 ul. Karola Miarki 4a, 43-180 Orzesze	Karina Jaszczyk - Dyrektor Przedszkola

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Karina Jaszczyk - Dyrektor Przedszkola	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola sprawdzająca wykonalności decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
- 2) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.),

AB

wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek przedszkola zlokalizowany w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 4a wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 z siedzibą w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 4a.

2. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 zlokalizowanym w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 4a przeprowadzono w dniach 02.06.2023r. – 14.06.2023r. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja 44.2023.PZ z dnia 11 lipca 2023r.:

Obowiązek nr 1:

- 1) wyposażyć budynek przedszkola w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

WYKONANO.

Kontrolującym przedłożono projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu opracowany w maju 2023 roku przez mgr inż. Marcina Olsińskiego (nr upr. SLK/5874/PWBS/15). Projekt uzgodniony w dniu 24.05.2023r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Fischer (upr. nr KGPSP 438/2001) bez uwag.

Kontrolującym przedłożono oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem (załącznik nr 1).

Kontrolującym przedłożono protokół nr 0003/12/2023 z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 06.12.2023r. Przegląd przeprowadził Pan Marcin Pisarzowski (D1/707/7020/22) – wynik pozytywny.

W dniu 05.03.2024r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Podczas próby stwierdzono, że elektrozamek w głównych drzwiach wejściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne nie zwolnił blokady po wyłączeniu zasilania.

W dniu 11.03.2024r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wynik pozytywny, bez uwag.

Decyzja 45.2023.PZ z dnia 11 lipca 2023r.:

Obowiązek nr 1:

- 1) zabezpieczyć urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu głównej klatki schodowej stanowiącej pionową drogę ewakuacji w budynku przedszkola,
- 2) zabezpieczenie o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

NIE WYKONANO. Prośba o prolongatę terminu wykonania obowiązku do dnia 31.12.2024r.

Obowiązek nr 2:

Zapewnić zachowanie w budynku przedszkola dopuszczalnej przepisami długości dojść ewakuacyjnych.

NIE WYKONANO. Prośba o prolongatę terminu wykonania obowiązku do dnia 31.12.2024r.

Obowiązek nr 3:

zapewnić w budynku przedszkola właściwą szerokość użytkową ciągu komunikacyjnego – dojścia ewakuacyjnego – wynoszącą co najmniej 1,40m (ewakuacja powyżej 20 osób).

Powyższe dotyczy: ciągu komunikacyjnego na parterze budynku, pomiędzy najniższym schodem biegu klatki schodowej, a ścianą.

NIE WYKONANO. Prośba o prolongatę terminu wykonania obowiązku do dnia 31.12.2024r.

Kontrolującym przedłożono projekt pn. „Rozbudowa budynku przedszkola z oddziałem integracyjnym nr 1 w Orzeszu o klatkę schodową, z wydzieleniem jej od części istniejącej oraz przebudowa w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących warunków p.poż, wraz z rozbudową instalacji hydrantowej i oświetlenia ewakuacyjnego” opracowany w listopadzie 2023r. przez mgr inż. arch. Mariana Marcinkowskiego (upr. bud. nr 25/06/SLOKK). Projekt uzgodniony w dniu 15.12.2023r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Fischer (upr. nr 438/2001) – z uwagami: dotyczy zakresu rozbudowy.

Inne ustalenia: Brak.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM
INTEGRACYJNYM NR 1
43-180 Orzesze, ul. Miarki 4A
tel. 32-22-15-278
NIP 635-16-36-672

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Karina Jaszczyk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych


asp mgr Krzysztof Sikora

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych


mł. asp. mgr Artur Buras