

MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku i innych budynków i terenów.

- **Kominy dymowe i wentylacyjne** – stan techniczny dobry- aktualne protokoły

6. OTOCZENIE CAŁEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie – stan techniczny dobry
- chodniki – kostka brukowa – stan techniczny dobry.
- zieleń - stan dobry

Stwierdza się ,że budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje się w zadowalającym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi.

Całość otoczenia jest zadbana, czysta wygląda estetycznie.

Komisja w składzie:

1. Inspektor ds. technicznych:

mgr Maria Bańczyk

Urząd Miejski Orzesze
Samodzielne stanowisko
d.s. technicznych placówek oświatowych
Bańczyk
inspektor mgr Maria Bańczyk
inspektor
Nadzoru Budowlanego
Upr. bud. 763/94
Henryk Witek
NIP 781-101-61-82

2. Inspektor nadzoru :

Henryk Witek.....

Kopia a/a