

Należy w 2021r. wykonać badanie sprawności działania głównego wyłącznika ppoż.  
Z przeprowadzonego badania należy sporządzić stosowny protokół i dokonać wpisu do książki obiektu.

- **Kominy dymowe i wentylacyjne** – stan techniczny dobry- aktualne protokoły

#### 6. OTOCZENIE CAŁEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie – stan techniczny dobry
- chodniki – kostka brukowa – stan techniczny dobry.
- zieleń - stan dobry

Stwierdza się ,że budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje się w zadawalającym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi.

Całość otoczenia jest zadbana, czysta wygląda estetycznie.

#### Komisja w składzie:

1. Inspektor ds. technicznych:

mgr Maria Bańczyk.....

Urząd Miejski Orzesze  
Samodzielne stanowisko  
d.s. technicznych i pracowni oświetleniowych  
Inspektor mgr Maria Bańczyk

2. Inspektor nadzoru :

Henryk Witek.....

Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
Upr. bud. 763/94  
Henryk Witek  
NIP: 53 105 61 82

Kopia a/a