

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli**  
**działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu**

**Podstawa prawna:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewożne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”  
(Dz.U.Nr 109, poz.719, §3)

Budynek Przedszkola nr 7 w Orzeszu - Gardawicach wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany wewnątrz budynku, przy wejściu głównym do budynku. Miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu oznakowane jest zgodnie z PN.

W dniu 19.08.2021r. przeprowadzono próbę jego funkcjonowania – w wyniku jego uruchomienia nastąpiło odłączenie energii elektrycznej do całego obiektu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zadziałał prawidłowo.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy osób kontrolujących:

**JOANNA KOCIUBIŃSKA**  
Upewnienia do zajmowania się eksploatacją  
urządzeń i sieci grupy I na stanowisku Dozoru  
świad.kwali. D1/707/9988/19  
Upewnienia do zajmowania się eksploatacją  
urządzeń i sieci grupy I na stanowisku Eksploatacji  
świad.kwali.E 1/707/9988/19  
*Kociubińska Joanna*