

Protokół

kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

*Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)
§ 2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.*

Nazwa placówki: **Szkoła Podstawowa Nr 6**
Adres placówki: **43-187 Orzesze-Zawiść, ul. Tysiąclecia 3**

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły
- inż. Joanna Kociubińska - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 23.08.2022r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
 - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
 6. Oświetlenie terenu szkoły nie wymaga naprawy.
 7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
 8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orywnowanie, kominy, murki, kraty, itp.): przegląd roczny oraz ocena stanu technicznego budynku – maj 2022 z uwagami:
 - uzupełnienie ubytków na podciągach w schodach zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego,
 - do malowania ściany korytarzy oraz wybranych sal lekcyjnych,
 - instalacja centralnego ogrzewania w złym stanie technicznym,
- Ponadto podczas obchodu w dniu 23.08.2021r. stwierdzono iż:-
- elementy placu zabaw wykazują cechy zużycia – w miarę możliwości należy dokonać konserwacji drewnianych oraz metalowych elementów urządzeń zabawowych,
 - chodniki – płytki cementowe – zostały zastąpione puzzlami
 - boisko wielofunkcyjne jest w trakcie budowy, teren zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawcę,
 - boisko z betonową nawierzchnią posiada również liczne nierówności, spękania oraz ubytki – do gruntownego remontu,
 - niektóre elementy parkietu na Sali gimnastycznej wykazują poluzowanie.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
 10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są oznaczone wyraźnie i trwale.
 11. Budynek szkoły jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
 - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 13.07.2022r.
 12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
 13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
 14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły nie budzi zastrzeżeń.
 15. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie.
 16. Pomieszczenia szkoły są właściwie wentylowane;

- protokół nr 7/SPO/2022 z dnia 27.05.2022r. z przeglądu przewodów wentylacyjnych – brak uwag

17. Pomieszczenia szkoły umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.

18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest sprawna;

- 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej oraz odgromowej w dniu 20.03.2020 nr 0004/03/2020

- Instalacja oświetlenia awaryjnego w kotłowni – protokół z dnia 13.07.2022 – bez uwag

- Kontrola głównego wyłącznika prądu – 13.08.2022 – brak uwag.

19. Instalacja gazowa w budynku szkoły – nie występuje.

20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest sprawna.

- instalacja hydrantowa wewnętrzna – sprawna- protokół przeglądu z dnia 13.07.2022r.

21. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:

- są ergonomiczne,
- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie.

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.

27. Stan stołówki i jej wyposażenie jest właściwe.

28. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

29. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.

- kotłownia nie jest wydzielona pożarowo od składu opału.

- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 27.05.2022r. – brak uwag.

30. Stan strychów, poddaszy i piwnic:
Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.

31. Uwagi końcowe:

W związku ze stwierdzeniem uchybień zależy:

- dokonać wydzielenia pożarowego kotłowni od składu opału,
- dokonać remontu nawierzchni boiska zewnętrznego do koszykówki (liczne spękania i ubytki w nawierzchni boiska).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do Szkoły są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów.

Orzesze, 23.08.2022r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kociubińska Joanna
mgr inż. Joanna Kociubińska

.....
(podpis i pieczęć kontrolującego)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adriana Pustelny
.....

(podpis Dyrektora Szkoły)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Alfreda Szklarskiego
43-187 Orzesze-Zawiść, ul. 1000-lecia 3
tel. 0 32 22 15 682
Regon 000730840 NIP 635-16-36-815

W dniu 23.08.2022r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adriana Pustelny
.....

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki

/ kierownik jednostki organizacyjnej)