

Protokół

kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola
- inż. Joanna Kociubińska - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki: Przedszkole nr 3

Adres placówki: 43-180 Orzesze-Zawada, ul. Szkolna 55

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 23.08.2021r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.

2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.

3. Ogrodzenie terenu przedszkola :

- teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.

4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.

6. Oświetlenie terenu przedszkola nie wymaga naprawy.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku przedszkola (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzeżeń – roczny przegląd techniczny wykonano w czerwcu 2021r. Zostały wykonane zalecenia, tj. remont schodów zewnętrznych.
 - do wymiany instalacja wodociągowa i kanalizacyjna – zły stan techniczny.Ponadto podczas obchodu obiektu, stwierdzono, iż sanitariaty przeznaczone dla personelu przedszkola wymagają remontu (brak kafelek, armatura do wymiany, do poprawy wentylacja ze względu na to, iż brak jest okna w pomieszczeniu).
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwałe.
11. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
 - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 23.08.2021r.
 - kontrola głównego wyłącznika prądu – 23.08.2021 – bez uwag
 - przegląd hydrantu zewnętrznego wraz z pomiarem wydajności wodnej – 23.08.2021 – bez uwag.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń.
15. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane;
 - protokół nr 14/SPO/2021 z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 19.05.2021r.
17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna;
 - 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej wykonano – protokół nr 006/01/2020 z dnia 23.01.2020 – brak uwag
19. Instalacja gazowa w budynku przedszkola – nie występuje.

20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna.

21. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola:

- są ergonomiczne,
- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

–Plac zabaw – przegląd 28.04.2021r.

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.

27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

28. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.

–**kotłownia nie jest wydzielona pożarowo**

–**skład opału nie jest wydzielony pożarowo**

- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 19.05.2021r.

29. Stan strychów, poddaszy i piwnic:

Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.

30. Uwagi końcowe.

W związku ze stwierdzeniem uchybień należy:

-dokonać wymiany drzwi do kotłowni oraz składu opału na drzwi przeciwpożarowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (odpowiednio EI30 oraz EI 60)

- wydzielić pożarowo kotłownię oraz skład opału zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. w tym zakresie,

- dokonać remontu sanitariatów przeznaczony dla personelu przedszkola.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Przedszkola nr 3

w Orzeszu-Zawadzie nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do przedszkola są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Orzesze, 23.08.2021r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kociubińska Joanna
mgr inż. Joanna Kociubińska

(podpis i pieczęć kontrolującego)

PRZEDSZKOLE nr 3
w Orzeszu-Zawadzie
im. Tęczowy Promyk
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55
NIP 635-18-36-695

Dyrektor Przedszkola

mgr Halina Strokol

(podpis Dyrektora Przedszkola)

W dniu 23.08.2021..... zostałam zapoznana z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

PRZEDSZKOLE nr 3 **Dyrektor Przedszkola**
w Orzeszu-Zawadzie
im. Tęczowy Promyk **mgr Halina Strokol**
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55
NIP 635-18-36-695 23.08.2021

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki / kierownik jednostki organizacyjnej)