

PROTOKÓŁ

z okresowej pięcioletni kontroli stanu technicznego placu zabaw

Podstawa prawna	Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.)		
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:			
1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, 2) stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych,			
Data kontroli		Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ			
Imię i nazwisko	Henryk Witek – inspektor nadzoru		
Nr IPR. Bud.	765/94		
Nr członkowski POIIB	SLK-JAF-NT9-FMZ		
Telefon kontaktowy	888935980		
INFORMACJE OGÓLNE O PLACU ZABAW			
Fotografia placu zabaw (widok ogólny)			
<p>Plac zabaw zlokalizowany jest przy budynku Przedszkola Nr 1 w Orzeszu przy ulicy K. Miarki 4a</p>		<p>Należy wykonać wszystkie zalecenia zawarte w protokole pokontrolnym służb BHP przeprowadzających szczegółową kontrolę placu zabaw. Kontrola placu zabaw sporządzona przez służby BHP stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kontrola została sporządzona w sposób bardzo szczegółowy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Protokół służb BHP stanowi załącznik do niniejszego protokołu.</p>	
Sposób zarządu - trwały zarząd	Nazwa	Dyrektor Przedszkola Nr 1	
	Adres	43-180 Orzesze ul. K. Miarki 4a	
	Telefon kontaktowy	32 2215 278	
Adres placu zabaw	43-180 Orzesze ul. K. Miarki 4a		
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)	Brak nazwy placu zabaw		

Urząd Miejski Orzesze
Samodzielne stanowisko
d.s. technicznych placówek oświatowych

.....
Inspektor mgr Maria Bańczyk

Inspektor UM Orzesze

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Upr. bud. 763/94
Henryk Witek

.....
M.P. 105-61-82

Inspektor nadzoru