

Orzesze, 17.08.15.

Protokół

z przeglądu stanu BHP i P.POŻ.

obiektu po okresie wakacyjnym

obiekt:.....SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9  
im. Władysława Broniewskiego  
43-180 Orzesze-Zgoń, ul. Kobiórska 1  
Tel. 32-2215725  
NIP 635-16-36-850, Reg. 000730879

Kontrolę przeprowadził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Bezpieczeństwa Pracy, Higieny  
i Ochrony Przeciwpożarowej  
st. kpt. poż w st. spocz.  
mgr inż. Piotr Wodniok  
tel. kom. 602 343 581  
e-mail: biuro@wod-poz.pl

Piotr Wodniok

W obecności:

Dyrektora Szkoły

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Olga Karłowska

W dniu przeglądu stwierdzono:

1. Instalacja odgromowa: .....zeleceńmi do protokołu Fu  
.....relatoro-odhiorowey z dn. 26.06.2015r  
.....- urenie i stwierzone ustalenia

2. Instalacja elektryczna: .....j.w - urenie i ustalenia

3. Instalacja gazowa: -

4. Wentylacja:

- grawitacyjna: -

- mechaniczna: -

5. Kontrola gaśnic: - sterami wartości  $\pm 10\%$  2015r

6. Kontrola hydrantów wewnętrznych: -

7. Kontrola hydrantów zewnętrznych: -

8. Oznakowanie znakami BHP i P.POŻ - białe uszyc

9. Sala gimnastyczna - białe uszyc

10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego... - *deba eproceomic*  
*X.12014r*

11. Teren zewnętrzny:

- boisko: *w terenie rekreacyjnym*

- plac zabaw: *- brak*

#### Wnioski i zalecenia

Dopuszcza się lub nie dopuszcza się obiektu do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego.

1) Powinno być uregulowane do dnia 28.08.2015 -  
złożyć informacje na piśmie  
plik 1; 2;

2) Zabezpieczyć odizolować, obecnie  
do dnia 28.08.2015. i złożyć  
informacje na piśmie.

