

Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 Nr 161, poz. 968)

Kontrolę przeprowadziła:

inż. Joanna Kociubińska - starszy inspektor ds. BHP

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 9

Adres placówki: 43-180 Orzesze-Zgoń, ul. Kobiórska 1

Imię i nazwisko Dyrektora: mgr Jolanta Trybus

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 10.08.2017 r.

W dniu 10.08.2017r. dokonano przeglądu obiektów należących do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach szkoły w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów lub napraw instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
 - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń. Ogrodzenie jest jednak tylko częściowe – mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, zaleca się ogrodzenie całego terenu szkoły.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły jest prawidłowy.
6. Oświetlenie terenu szkoły jest nieprawidłowe – zaleca się niezwłoczne usunięcie usterek – wymienić oprawy oświetlenia zawaryjnego na zewnątrz budynku.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, gzymsy, orynnowanie, kominy, murki):
 - zgodnie z wydaną opinią techniczną wykonaną w marcu 2017r. przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Budowlanego – budynek wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje się w zadawalającym stanie technicznym oraz estetycznym.
 - przegląd przewodów spalinowych, wentylacyjnych potwierdzony protokołem wykonano w maju 2017r.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły, przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły oraz przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek szkoły oraz przedszkola jest zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca usytuowania tych środków są właściwie oznakowane.
12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczki będące na

- wyposażeniu szkoły są kompletne i prawidłowo wyposażone.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły oraz przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć a ich stan nie budzi zastrzeżeń.
 14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły nie budzi zastrzeżeń.
 15. W pomieszczeniach szkoły oraz przedszkola zapewnione jest właściwe oświetlenie.
 16. Pomieszczenia szkoły i przedszkola są właściwie wentylowane za wyjątkiem pomieszczeń kuchni – niezwłocznie należy zamontować odpowiednie urządzenia wyciągowe.
 17. Pomieszczenia szkoły i przedszkola umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
 18. Instalacja elektryczna w budynku jest sprawna - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów została wykonana w dniu 26.06.2015 – wraz z zaleceniami. Zgodnie z oświadczeniem uprawnionego elektryka, instalacja nadaje się do użytku i nie zagraża zdrowiu ani życiu osób przebywających w obiekcie.
 19. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest sprawna.
 20. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły są:
 - ergonomiczne,
 - posiadają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
 - są sprawne technicznie.
 21. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
 22. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
 23. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.
 24. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.
 25. Boisko sportowe – należy uzupełnić ubytki trawy na płycie boiska.
 26. Kotłownia – bez uwag.
 27. Plac zabaw – W chwili obecnej ze względu na bardzo zły stan techniczny urządzenia zabawowe zostały zdemontowane.

Na podstawie udostępnionych w toku kontroli dokumentów oraz przeglądu szkoły ustalono:

- 1) Szkolenia BHP:
 - 1.1) Zgodnie z art. 237 § 1 – 3 [1] oraz § 2.1 [4] wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania powierzonych obowiązków. W aktach osobowych każdego pracownika znajduje się „Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 - 1.2) Zgodnie z art. 237 § 2 [1] oraz § 14 - 15 [4] wszyscy pracownicy przechodzą okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W aktach osobowych pracowników znajdują się zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Badania lekarskie:
 - 2.1) Zgodnie z art. 229 § 1 [1] wszyscy nowo zatrudniani pracownicy kierowani są na wstępne badania lekarskie przed dopuszczeniem do wykonywania powierzonych obowiązków.
 - 2.2) Zgodnie z art. 229 § 2 [1] pracownicy, którym upływa termin ważności badań lekarskich kierowani są na okresowe badania lekarskie.
 - 2.3) Zgodnie z art. 229 § 2 [1] pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni kierowani są na kontrolne badania lekarskie.
- 3) Ryzyko zawodowe:
 - 3.1) Zgodnie z art. 226 [1] została dokonana i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego

na wszystkich stanowiskach pracy. Od momentu oceny ryzyka zawodowego warunki na stanowiskach pracy nie uległy zmianie.

3.2) Zgodnie z art. 226 [1] wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą. W aktach osobowych każdego pracownika wpięta jest „Informacja o ryzyku zawodowym” potwierdzona własnoręcznym podpisem.

4) Wypadki i choroby zawodowe:

4.1) Zgodnie z art. 234 § 3 [1] oraz § 16 [5] prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy.

4.2) Brak aktualnej dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do lub z pracy ze względu na fakty, iż w ostatnich latach nie odnotowano żadnych tego typu wypadków.

5) Instrukcje i wskazówki dotyczące BHP:

5.1) Zgodnie z art. 237 § 1 [1] podczas instruktażu stanowiskowego pracownicy zaznajamiani są z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

5.2) Zgodnie z art. 237 § 3 [1] wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6) Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze:

6.1) Zgodnie z art. 237 § 1 [1] pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej.

6.2) Zgodnie z art. 237 § 1 [1] pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Odzież i obuwie robocze zapewniane są zgodnie z „Tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego”.

7) Plan ewakuacji oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych:

7.1) Zgodnie z § 5.1 [2] plany ewakuacji szkoły umieszczone są w widocznych miejscach.

7.2) Zgodnie z § 5.2 [2] drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób trwały. W kilku miejscach wystąpiły braki w oznaczeniu dróg ewakuacyjnych – zostały one uzupełnione podczas kontroli

7.3) Zgodnie z § 3.3 [8] przeglądy techniczne i czynności konserwatorskie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic są przeprowadzane okresowo. Terminy następnych kontroli: – gaśnice: lipiec 2018 r.

hydranty zewnętrzne: lipiec 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: *Grajus, Bortli*

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Wnioski końcowe:

Uznaje się, iż na terenie obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Teren obiektów należących do szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Orzesze, 10.08.2017r.

STARSZY INSPEKTOR BHP

Joanna Kociubińska
Inż. Joanna Kociubińska

.....
(podpis i pieczęć kontrolującego)

Z up. Grażyna Bortlik
.....
(podpis Dyrektora Szkoły)

W dniu *16.08.2017* zostałam zapoznana z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9

im. Władysława Broniewskiego

43-180 Orzesze, ul. Kobiórska 1

tel./fax 32/ 22 15 725

NIP 635-16-36-850

SEKRETARZ SZKOŁY

Z up. Grażyna Bortlik
.....
(podpis i pieczęć Dyrektora placówki
/ kierownik jednostki organizacyjnej)

POUCZENIE: Dyrektorowi lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w podpisaniu protokołu przez Dyrektora nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń..... w dniu/do dnia**

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu.*

Ustosunkowanie się kontrolującego do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....