

Protokół

kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola
- inż. Joanna Kociubińska - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki: Przedszkole nr 7

Adres placówki: 43-180 Orzesze-Gardawice, ul. Mleczna 2

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24.08.2020r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu przedszkola :
 - teren nie jest trwale ogrodzony, za wyjątkiem placu zabaw i nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
6. Oświetlenie terenu przedszkola nie wymaga naprawy.

7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku przedszkola
 - roczny przegląd techniczny wykonano w marcu 2019r., - z uwagami (zaleca się wymianę naświetli ze względu na liczne przecieki). W marcu 2020 roku nie przeprowadzono kontroli stanu technicznego obiektu ze względu na stan pandemii COVID-19.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
 - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 03.08.2020r.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń.
15. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane;
 - protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 25.05.2020r.
17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna;
 - 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej oraz odgromowej– protokół nr 0008/01/2020 z dn.31.01.2020r.
 - Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu – protokół z dn. 03.08.2020r.
19. Instalacja gazowa w budynku przedszkola – nie występuje.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna, ale wymaga remontu ze względu na nieprawidłową wydajność wodną wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji z materiałów palnych (rury PCV)
 - protokół z dn. 03.08.2020r.
21. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola:
 - są ergonomiczne,

- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.

27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

28. Kotłownia i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów za wyjątkiem:
– kotłownia nie jest wydzielona pożarowo.

Do składu opału zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe o klasie EI 60.
Przeгляд przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 25.05.2020r.

29. Stan strychów, poddaszy i piwnic:
Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Przedszkola nr 7 w Orzeszu-Gardawicach nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do przedszkola są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Orzesze, 24.08.2020r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kociubińska Joanna
mgr inż. Joanna Kociubińska

(podpis i pieczęć kontrolującego)

[Podpis]

(podpis Dyrektora Przedszkola)

W dniu *26.08.2020*... zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR
Przedszkola nr 7 w Orzeszu

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Dziuba

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki / kierownik jednostki organizacyjnej)