

# Protokół

## kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

*Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)*

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Mirosława Dziuba                      - Dyrektor Przedszkola
- inż. Joanna Kociubińska                - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki:                      Przedszkole nr 7

Adres placówki:                      43-180 Orzesze-Gardawice, ul. Mleczna 2

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 23.08.2019r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1.W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.

2.Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.

3.Ogrodzenie terenu przedszkola :

- teren nie jest trwale ogrodzony, za wyjątkiem placu zabaw i nie budzi zastrzeżeń.

4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.

6. Oświetlenie terenu przedszkola nie wymaga naprawy.

7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku przedszkola  
– roczny przegląd techniczny wykonano w marcu 2019r., - z uwagami (zaleca się wymianę naświetli ze względu na liczne przecieki).
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;  
–przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 01.08.2019r.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń.
15. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane;  
- protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 09.05.2019r.
17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna;  
–5-letnie pomiary instalacji elektrycznej – protokół nr 0027-2015 z dn.07.05.2015  
–5-letnie pomiary instalacji odgromowej – protokół nr 0026-2015 z dn.07.05.2015  
–Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu – protokół z dn. 14.08.2019r.
19. Instalacja gazowa w budynku przedszkola – nie występuje.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna, ale wymaga remontu ze względu na nieprawidłową wydajność wodną wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji z materiałów palnych (rury PCV)  
– protokół z dn. 01.08.2019r.
21. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola:
  - są ergonomiczne,
  - mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
  - są sprawne technicznie,

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.
26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.
27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.
28. Kotłownia i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów za wyjątkiem:  
–kotłownia nie jest wydzielona pożarowo.  
Do składu opału zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe o klasie EI 60.  
Przeład przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 09.05.2019r.
29. Stan strychów, poddaszy i piwnic:  
*Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.*

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Przedszkola nr 7 w Orzeszu-Gardawicach nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do przedszkola są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Orzesze, 23.08.2019r.

STARSZY INSPEKTOR BHP

*Joanna Kociubińska*

... inż. Joanna Kociubińska .....

(podpis i pieczęć kontrolującego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Mirosława Dziuba*

(podpis Dyrektora Przedszkola)

W dniu ..... zostałam zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

.....

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki / kierownik jednostki organizacyjnej)