



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie**
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

Mikołów, dnia 25.10.2023r.

PZ.52800.34.2.2023.KS.ABu

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 16.10.2023r. - 25.10.2023r.

przez:

- 1) **asp. mgr Krzysztof Sikora** – st. inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 5449216).
- 2) **mł. asp. mgr Artur Buras** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 2419968).

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.34.2023.KS.ABu z dnia 02.10.2023r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Przedszkole nr 6
ul. Mikołowska 128,
43-180 Orzesze

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Przedszkole nr 6 ul. Mikołowska 128, 43-180 Orzesze	Siecińska Bernadeta – Dyrektor Przedszkola nr 6.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Siecińska Bernadeta – Dyrektor Przedszkola nr 6.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola sprawdzająca wykonalności decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
- 2) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami

zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek przedszkola zlokalizowany w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 128 wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu techniczno-budowlanych:**

Dyrektor Przedszkola nr 6 zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 128.

2. **Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych budynku przedszkola zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 128 przeprowadzono w dniach 12.01.2023r. – 13.01.2023r. W wyniku kontroli wydano postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja 7.2016.PRZ-Ilz dnia 30.03.2016r.

Obowiązek nr 3. Wyposażyć budynek w wewnętrzną instalację hydrantową.

WYKONANO.

Kontrolującym przedłożono projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej opracowany przez mgr inż. Marcina Olsińskiego (upr. nr SLK/5874/PWBS/15) w grudniu 2022 roku. Projekt uzgodniony bez uwag przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Fischer (nr upr. 438/2001) w dniu 21.12.2022 roku.

Kontrolującym przedłożono protokół badania i przeglądu hydrantów wewnętrznych z dnia 11.10.2023 r. Przegląd przeprowadziła konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego Pani Joanna Kociubińska – wynik pozytywny.


W dniu 16.10.2023 r. przeprowadzono praktyczną próbę zadziałania instalacji – wynik pozytywny.

Decyzja 8.2016.PRZ-Ilz dnia 30.03.2016r.

Obowiązek nr 1.

Zapewnić zachowanie w budynku dopuszczalnej przepisami długości dojść ewakuacyjnych.

WYKONANO.

 AB, 2

Obowiązek nr 3.

Zapewnić w budynku wymaganą przepisami techniczno-budowlanymi szerokość biegu klatki chodowej.

WYKONANO.

Obowiązek nr 5.

Wydzielić w budynku kotłownię od pozostałej części piwnicy oraz od składu opału.

WYKONANO.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2022r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyraził zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych przez zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

1. Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do samoczynnego usuwania dymu z zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego do oddymiania, wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WYKONANO.

2. Wydzielenie pożarowe klatek schodowych ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI60 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30(EIS30) z samozamykaczami, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

WYKONANO.

3. Dokonanie wymiany istniejących drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku na drzwi o szerokości co najmniej 1,2m.

WYKONANO.

4. Dokonanie wymiany istniejących drzwi przesuwnych z korytarza do pomieszczenia toalet na drzwi skrzydłowe.


WYKONANO.

5. Zabezpieczenie konstrukcji stropów kondygnacji piwnicznej, w sposób wskazany w treści ekspertyzy.

WYKONANO.

6. Wyposażenie w samozamykacze drzwi, które po otwarciu zawężają wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej.

WYKONANO.

 3

7. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych do wymaganej klasy odporności ogniowej EI przegrody przez którą przechodzą.

WYKONANO.

8. Wydzielenie pomieszczenia kotłowni oraz składu opału w sposób wskazany w treści ekspertyzy oraz części graficznej ekspertyzy.

WYKONANO.

9. Wyposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej, służących do celów ewakuacji, spełniającego wymagania określone w normach: PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, wykonanego na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WYKONANO.

10. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WYKONANO.

11. Wyposażenie budynku w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN25, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WYKONANO.

Inne ustalenia: Brak.

1. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Przedszkola nr 6 w Orzeszu

mgr Bernadeta Sidorowska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. Kontroli i Rozpoznawczych

mgr Krzysztof Sikora

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

mgr Artur Buras