

**PRZEDSZKOLE NR 7**

ul. Mleczna 2  
43-180 Orzesze  
tel. 32 2213 101

(pieczęć szkoły)

Orzesze, 19.08.2022 r.

1/08/P7/2022  
(znak pisma)

## **Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły**

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu **19.08.2022 r.**

Skład komisji dokonującej kontroli:

1. **Dawid Brożek** *Gł. specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony ppoż.*
2. **Mirosława Dziuba** *Dyrektor Przedszkola nr 7*

### **Zakres kontroli:**

#### **1. Teren wokół budynku szkolnego:**

##### 1.1. Stan ogrodzenia terenu

*Teren nieogrodzony – dostęp nieograniczony z każdej strony. Rozważyć wyгородzenie terenu przedszkola – stan obecny niezgodny z wymaganiami.*

##### 1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

*Brak barierek.*

##### 1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

*Drogi i chodniki na terenie placówki w stanie technicznym dobrym – brak ubytków.*

##### 1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

*Zweryfikowano podczas obchodu wszystkie studzienki – brak uwag na dzień kontroli.*

##### 1.5. Stan oświetlenia terenu

*Oświetlenie zewnętrzne zamontowane na murach placówki – na dzień kontroli bez uwag.*

##### 1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

*Nie dotyczy*

##### 1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych

*Urządzenia odgromowe (kontrola wizualna) kompletne i nieprzerwane.*

*Rynny kompletne (zalecenie czyszczenia zarówno odpływów jak i rynien)*

#### 1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

*Stan elewacji (kontrola wizualna) – bez uwag na dzień kontroli.*

*Drzwi, okna – stan stolarki po ocenie wizualnej dobry na dzień kontroli.*

### 2. Teren szkoły:

#### 2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie)

*Zweryfikowano wszystkie wyjścia ewakuacyjne – niedrożne wyjście ewakuacyjne z Sali nr 3 – udrożnić niezwłocznie.*

#### 2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy)

*Pomieszczenia, w których przechowywane są środki chemiczne – bez uwag.*

#### 2.3. Stan schodów:

##### a) (stopni) i balustrad,

*Bez uwag na dzień kontroli*

##### b) przestrzeni między biegami schodów,

*Nie dotyczy*

##### c) oznakowanie zejść.

*Kompletne - bez uwag na dzień kontroli*

#### 2.4. Stan korytarzy:

##### a) nawierzchnia,

*Bez uwag na dzień kontroli*

##### b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,

*Bez uwag na dzień kontroli*

##### c) instrukcje bhp, gaśnice,

*Bez uwag na dzień kontroli*

##### d) oznakowanie głównych wyłączników

*Bez uwag na dzień kontroli*

#### 2.5. Stan sal lekcyjnych:

##### a) Wyposażenie pracowni

*Wyposażenie bez uwag na dzień kontroli.*

- zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn

*Dostęp do urządzeń i maszyn tylko dla personelu upoważnionego – niedostępne dla dzieci*

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

*Bez uwag na dzień kontroli – apteczki kompletne*

- regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn

*Bez uwag na dzień kontroli – opracowane zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami służby bhp*

##### b) Stan mebli szkolnych

*Bez uwag na dzień kontroli*

**PRZEDSZKOLE NR 7**

ul. Mleczna 2  
43-180 Orzesze  
tel. 32 2213 101

.....  
(pieczęć szkoły)

Orzesze, 19.08.2022 r.

1/08/P7/2022  
(znak pisma)

## **Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły**

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu **19.08.2022 r.**

Skład komisji dokonującej kontroli:

1. **Dawid Brożek** *Gł. specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony ppoż.*
2. **Mirosława Dziuba** *Dyrektor Przedszkola nr 7*

### **Zakres kontroli:**

#### **1. Teren wokół budynku szkolnego:**

##### 1.1. Stan ogrodzenia terenu

*Teren nieogrodzony – dostęp nieograniczony z każdej strony. Rozważyć wyгородzenie terenu przedszkola – stan obecny niezgodny z wymaganiami.*

##### 1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

*Brak barierek.*

##### 1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

*Drogi i chodniki na terenie placówki w stanie technicznym dobrym – brak ubytków.*

##### 1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

*Zweryfikowano podczas obchodu wszystkie studzienki – brak uwag na dzień kontroli.*

##### 1.5. Stan oświetlenia terenu

*Oświetlenie zewnętrzne zamontowane na murach placówki – na dzień kontroli bez uwag.*

##### 1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

*Nie dotyczy*

##### 1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych

*Urządzenia odgromowe (kontrola wizualna) kompletne i nieprzerwane.*

c) Stan podłóg

*Bez uwag na dzień kontroli*

d) Stan okien, drzwi

*Bez uwag na dzień kontroli*

e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych

*Sposób zawieszenia bez uwag. Wątpliwości budzą jednak materiały z jakich wykonane są tablice – wszystkie tablice korkowe i białe elementy styropianowe to materiały bardzo łatwo rozprzestrzeniające ogień i powodujące zadymienie. Tego rodzaju materiały nie powinny być używane w szkole. (zalecenie wymiany wszystkich tablic korkowych i elementów styropianowych na których zawieszane są prace dzieci na metalowe)*

f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników

*Zamocowanie gniazd, wyłączników i półek - bez uwag na dzień kontroli.*

g) Stan oświetlenia

*W pojedynczych przypadkach wymagana wymiana świetlówek – wskazane podczas kontroli do usunięcia niezwłocznie.*

2.6. Stan sali gimnastycznej – **pkt nie dotyczy lokalizacji**

a) Stan podłóg

--

b) Zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń

--

c) Stan osłon oświetlenia

--

d) Stan osłonięcia elementów wystających ze ścian

--

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

--

f) Oznaczenia drogi ewakuacyjnej, regulamin korzystania z sali.

--

2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

a) Stan posadzek

*Bez uwag na dzień kontroli*

b) Stan kabin

*Wymagany remont wszystkich kabin ze względu na słabą jakość materiału z jakiego wykonane są kabiny.*

c) Stan umywalk, misek ustępowych (drożność)

*Bez uwag na dzień kontroli poza jedną miską ustępową – brak kompletnego sedesu (zdemontowana kłapa)*

d) Stan baterii (szczelność zaworów)

*Bez uwag na dzień kontroli*

e) Stan oświetlenia i ogrzewania

*Bez uwag na dzień kontroli (poza wspomnianymi wyżej i zakwalifikowanymi do wymiany świetłówkami i starterami)*

2.8. Stan kuchni i zaplecza – **na dzień kontroli niemożliwa do oceny ze względu na zakończony remont i brak umeblowania**

a) Stan posadzek, krat odpływowych

*Bez uwag na dzień kontroli*

b) Stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników

*Bez uwag na dzień kontroli*

c) Stan urządzeń wentylacyjnych

*Wymagany pięcioletni przegląd wentylacji. Niezwłocznie odstąpić otwory wentylacyjne w sali nr 3.*

d) Regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu

*Bez uwag na dzień kontroli – realizowane zgodnie z zaleceniami służby bhp.*

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli

f) Oznaczenie drogi ewakuacji

Bez uwag na dzień kontroli

g) Stan sanitarny pomieszczeń

Bez uwag na dzień kontroli

2.9. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

a) Ocena opisowa pomieszczeń

Pomieszczenia socjalne wyposażone w krzesła, stoły i apteczkę pierwszej pomocy.

b) Stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie)

Bez uwag na dzień kontroli

c) Rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim

Nie podlega ocenie służby bhp

### 3. Inne spostrzeżenia:

Na dzień kontroli brak sprawnej instalacji hydrantowej budynku. Brak do wglądu projektów instalacji hydrantowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji PWP uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. ppoż. Brak rozdzielania różnych stref pożarowych (przedszkole/przychodnia) – zalecenie przeniesienia przychodni z części budynku przedszkola do innej lokalizacji i oddanie całego budynku pod administrację przedszkola lub wykonanie wydzielenia pożarowego pomiędzy strefami.

Bardzo zły stan techniczny świetlików w magazynie żywności i zmywalni – widoczne zacieki i początek zagrzybienia na ścianach w okolicy świetlika w zmywalni. Zalecenie niezwłocznej wymiany!

Podpisy osób dokonujących kontroli:

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. BHP/Inspektor Ochrony PPOŻ

*Brożek*  
Dawid Brożek

1. ....

DYREKTOR  
Przedszkola nr 7 w Orzeszu

2. ....  
mgr *M. Dziuba*  
mgr Mirosława Dziuba

#### 4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

*Uchwylenie nylona ewaluacyjnego w sali nr 3 nastąpi przed 01.08.2021r. Wymiana tablic kontrolnych na metalowe*

realizowane będzie na bieżąco w miarę posiadanych  
środków. Remont kabiny w Technikum dzieci zostanie  
złożony do VM, ale również konieczność uprządkowania nasiennej.

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia  
zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Technikum nr 7

.....  
w dniu .....

Omese, 23.08.2022r.

(miejsowość, data)

pk

(pieczęć i podpis dyrektora)