

PROTOKÓŁ
z okresowej pięcioletni kontroli stanu technicznego placu zabaw

**Podstawa
prawna**

Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych,
- 2) stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych,

Data kontroli

04.09.2020r

Data następnej kontroli

04.09.2025r

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko

Henryk Witek – inspektor nadzoru

Nr IPR. Bud.

765/94

Nr członkowski POIIB

SLK-JAF-NT9-FMZ

Telefon kontaktowy

888935980

INFORMACJE OGÓLNE O PLACU ZABAW

Fotografia placu zabaw (widok ogólny)

Plac zabaw zlokalizowany jest przy budynku Przedszkola Nr 1 w Orzeszu przy ulicy K. Miarki 4a

Należy wykonać wszystkie zalecenia zawarte w protokole pokontrolnym służb BHP przeprowadzających szczegółową kontrolę placu zabaw. Kontrola placu zabaw sporządzona przez służby BHP stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kontrola została sporządzona w sposób bardzo szczegółowy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Protokół służb BHP stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sposób zarządu - trwały zarząd

Nazwa

Dyrektor Przedszkola Nr 1

Adres

43-180 Orzesze ul. K. Miarki 4a

Telefon kontaktowy

32 2215 278

Adres placu zabaw

43-180 Orzesze ul. K. Miarki 4a

Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)

Brak nazwy placu zabaw

Urząd Miejski Orzesze
Samodzielne stanowisko
d.s. technicznych placówek oświatowych

Inspektor mgr Maria Bańczyk

Inspektor UM Orzesze

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Upr. bud. 763/94
Henryk Witek

M.P. 105-61-82

Inspektor nadzoru

PROTOKÓŁ

sporządzony w wyniku kontroli okresowej urządzeń placu zabaw

Uwagi:

- kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej,
- GUNB zaleca, aby kontrole wykonywać corocznie.
- właściciel lub zarządca placu zabaw powinien wykonywać przeglądy (regularne, funkcjonalne, podstawowe).

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623)

Data kontroli

28.04.2021

Data następnej kontroli

marzec 2022

Ogólna charakterystyka placu zabaw

Plac zabaw zwany zestawem zabawkowym przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-14 lat. Plac przeznaczony jest do jednoczesnego przebywania w nim około 25-50 dzieci. Zlokalizowany jest na terenie przedszkola .

Adres placu zabaw

Plac zabaw zlokalizowany jest przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu, ul. K. Miarki 4a

Właściciel lub zarządca placu zabaw oraz jego adres

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla użytkowników
- 3) połączeń śrubowych,
- 4) powierzeni elementów drewnianych i metalowych,
- 5) połączeń elementów ułożyskowanych,
- 6) stanu zakotwienia urządzeń w gruncie.

Ustalenia po sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Poprzednia kontrola – brak uwag

Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń placu zabaw:

1. Na terenie placu zabaw umieszczona jest tablica informacyjna, zawierająca regulamin użytkowania obiektu, itp.

2. Ogrodzenie placu zabaw stanowi metalowa siatka ogrodzeniowa obejmująca cały teren przedszkola.

3. Plac zabaw wyposażony jest w następujące elementy zabawowe:

- drewniany szalás – 1 szt.
- piaskownica – 2 szt.
- trap ruchomy drewniany – 1 szt.
- drążki metalowe – 1 szt.
- przepłotnia metalowa – rakieta – 1 szt.
- przepłotnia metalowa – smok – 1 szt.
- huśtawka podwójna – 1 szt.
- huśtawka wahadłowa – 2 szt.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.
- zestaw zabawowy duży – 1 szt.
- bujak sprężynowy – 1 szt.
- huśtawka „bocianie gniazdo” - 1 szt.
- drewniany pociąg – 1 szt.

4. Plac zabaw zlokalizowany jest na wydzielonej ogrodzeniem powierzchni zielonej.

5. Konstrukcje urządzeń zestawu wykonana z kantówki drewnianej.

Drewno impregnowane, malowane drewnochronem. Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo. Konstrukcje montowane na kotwach stalowych ocynkowanych.

Sposób zamocowania urządzeń w ziemi oraz zabezpieczenia drewnianych elementów urządzeń:

Prawidłowy

czy i przy jakich urządzeniach stwierdzono ostro zakończone elementy

Nie stwierdzono

czy i które urządzenia stwarzają inne zagrożenie bezpieczeństwa i czym jest spowodowane

Nie stwierdzono

czy właściciel lub zarządca posiada dokumentację placu zabaw, zawierającą: plan kontroli, harmonogram konserwacji, procedurę postępowania w razie awarii, pożaru lub wypadku oraz dokumentację przeglądową dla trzech rodzajów przeglądów (regularnych, funkcjonalnych i podstawowych):

Dokumentacja znajduje się w sekretariacie przedszkola.

Określenie

ogólnego stanu technicznego urządzeń placu zabaw

Ogólny stan techniczny urządzeń na placu zabaw – bez uwag

rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów urządzeń placu zabaw (odrębnie do każdego urządzenia)

Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń elementów urządzeń placu zabaw.

zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

Prace konserwacyjne placu zabaw są wykonywane na bieżąco zgodnie z zaleceniami producenta.

WNIOSKI KOŃCOWE: *

Urządzenia na placu zabaw znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie.

**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

JOANNA KOCIUBIŃSKA

Imię i nazwisko

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Joanna Kociubińska
mgr inż. Joanna Kociubińska

.....
(czytelny podpis oraz pieczęć)