

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9
im. Władysława Broniewskiego
43-180 Orzesze, ul. Kobiórska 1
tel./fax 32/ 22 15 725
NIP 635-16-36-850

Orzesze, 22.08.16

Protokół

z przeglądu stanu BHP i P.POŻ.

obiektu po okresie wakacyjnym

obiekt: SP-9

Kontrolę przeprowadził:

Piotr Wodniol - of. Spec. ds. BHP i P.POŻ

W obecności:

Jolanta Trybacz - Dyr. Szkoły

W dniu przeglądu stwierdzono:

1. Instalacja odgromowa: - protokół - spr. i nadz. czynny
Nr 44/2015 z dn. - por. 21 pkt 1-8;

2. Instalacja elektryczna: - protokół - spr. oświetl. ewal
13. XI. 2015; i protokół Nr 44/2015 z dn.
26. 05. 2015 r.

3. Instalacja gazowa: - brak nie występuje

4. Wentylacja:

- grawitacyjna: protokół nr 8/SP01/2016 od 09.05.16

- mechaniczna: j.w. - brak uwagi

5. Kontrola gaśnic: protokół - sprzet gaśnicowy - kontrola
13.XI.2015.

6. Kontrola hydrantów wewnętrznych: ~~protokół - kontrola~~
3.XI.2015 r.

7. Kontrola hydrantów zewnętrznych: ~~1~~

8. Oznakowanie znakami BHP i P.POŻ. - brak uwagi.

9. Sala gimnastyczna - brak uwagi.

.....
.....
.....
.....
Podpisy członków zespołu, dokonującego przeglądu:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Bezpieczeństwa Pracy, Higieny
i Ochrony Przeciwpożarowej
st. kpt. pzd w st. spocz.
mgr inż. Piotr Wodnicki

DYREKTOR SZKOLY
mgr Jolanta Trybus

.....
Opracował:

Zatwierdzam: