

Orzesze, dn.16.08.2019r.

**Protokół**  
**z przeprowadzonego przeglądu sprzętu p.poż.**  
**w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719) oraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści w dniu 16.08.2019r. dokonano przeglądu gaśnic.

Podczas przeglądu stwierdzono:

Piwnica:

- kotłownia; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry  
GS 5x – 1 szt. - stan dobry  
koc gaśniczy – 2 szt. - stan dobry
- korytarz; GP 6x ABC – 1 szt. - stan dobry

Parter:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry,
- sekretariat; GP 4x ABC – 1 szt. – stan dobry
- kuchnia; GWP-2x ABF – 1 szt. - stan dobry
- jadalnia; GP 6x ABC – 1 szt. - stan dobry

I Piętro:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry
- pracownia komputerowa; GP 4x ABC – 1 szt. - stan dobry

Gaśnice będące na wyposażeniu Szkoły Podstawowej są prawidłowo oznakowane. Dokonano również przeglądu oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku – zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz Polskimi Normami.

Na tym protokół zakończono.

KONSERWATOR  
PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO  
Nr upr. 17/02/2013  
Joanna Kociubińska

*Kociubińska Joanna*