

## SPRAWOZDANIE

### **z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji**

W dniu 09.12.2022r. o godz. 11:00 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści przy ul. 1000-lecia 3

Osoba kierująca działaniami do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej  
- Dyrektor Szkoły – mgr Adriana Pustelny

1. Podstawowe informacje o obiekcie

- kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
- ilość kondygnacji: podziemne – 1, nadziemne – 2
- ilość klatek schodowych: 2
- ilość stref pożarowych: 1

2. Przygotowanie personelu obiektu

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wstępne i okresowe zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3. Warunki ewakuacji (drożność dróg ewakuacyjnych, szerokość oraz długość dojsć, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, zastosowane materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych, inne)

Drogi ewakuacyjne – prawidłowo oznakowane, drożne w chwili ewakuacji.

Zastosowane materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych niepalne.

Miejsca zbiórki osób ewakuowanych z budynku oznakowane zgodnie z PN.

4. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy:

Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe, sieć hydrantów wewnętrznych.

5. Ocena ćwiczeń:

- alarmowanie /sposób przekazania informacji pracownikom, alarmowanie PSP

Za powiadomienie telefoniczne służb ratunkowych odpowiedzialny jest sekretariat szkoły.

Alarmowanie użytkowników obiektu o ewakuacji następuje za pomocą dzwonka oraz gwizdka – 3 sygnały.

- ocena zachowania się pracowników po ogłoszeniu ewakuacji /zgodność postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, znajomość wyznaczonego miejsca do ewakuacji.

Pracownicy podczas ćwiczeń ewakuacyjnych postępowali zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykazali bardzo dobrą znajomość dróg oraz wyjść ewakuacyjnych z obiektu, miejsca zbiórki wszystkich osób ewakuowanych z budynku.

- ocena zachowania się pracowników w wyznaczonych miejscach /sprawdzenie stanu osobowego, przekazanie informacji kierującemu akcją/  
Informacja o ilości osób ewakuowanych z budynku została w sposób prawidłowy przekazana przez nauczycieli – Dyrektorowi Szkoły.

- ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia /wyłączenie dopływu energii elektrycznej, zamknięcie głównego zaworu gazu, sprawdzenie umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń przeciwpożarowych  
Pracownicy obsługi technicznej wykonali wszystkie czynności oraz obowiązki nałożone procedurą ewakuacyjną.

- ocena osoby kierującej działaniami przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej  
- w sposób prawidłowy została przeprowadzona ewakuacja całego budynku

6. Całkowity czas trwania ewakuacji: 6 minut 25 sekund

7. Uwagi dotyczące ćwiczeń

Nie powiadomiono pisemnie KP PSP w Mikołowie, ponieważ przeprowadzenie ćwiczeń nie było wymagane przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ostatnie ćwiczenia odbyły się z udziałem przedstawiciela KP PSP w Mikołowie w dniu 09.09.2021r. , a wymiana uczniów - nowych użytkowników- wynosiła poniżej 50 osób.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Adriana Pustelny*

.....  
podpis z podaniem imienia i nazwiska  
zarządzającego obiektem

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**  
**im. Alfreda Szklarskiego**  
43-187 Orzesze-Zawiszc, ul. 1000-lecia 3  
tel. 0 32 22 15 682  
Regon 000730840. NIP 635-16-36-815

**INSPEKTOR**  
**OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

*Joanna Kościubińska*  
inż. Joanna Kościubińska

.....  
podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby  
sporządzającej sprawozdanie